
Start
Meting 1 (07:30 uur): Gevoelstemperatuur ≤ - 6 ° C?
Ja
Niet gaan werken/ wel op werkplek aanwezig
Nee
Rijwegen en looppaden in begaanbare staat ?
Nee
Ja
Beschikking over winter-/ doorwerkkleding door werkgever verstrekt?
Nee
Ja
Sneeuwdek op werkplek eenvoudig te verwijderen ?
Nee
Ja
Gaan werken
Meting 2 (10:30 uur): Gevoelstemperatuur ≤ - 6 ° C?
Ja
Niet gaan werken met het recht om het werk te verlaten
Nee
Rijwegen en looppaden in begaanbare staat ?
Nee
Ja
Beschikking over winter-/ doorwerkkleding door werkgever verstrekt?
Nee
Ja
Sneeuwdek op werkplek eenvoudig te verwijderen ?
Nee
Ja
Gaan werken