

Instructie Autogeen lassen

Bij autogeen lassen wordt een brandbaar gas in combinatie met zuurstof gebruikt om metalen samen te smelten. Met zo'n brandbare combinatie moet je voorzichtig omgaan. Op deze instructieposter vind je enkele veiligheidsmaatregelen bij lassen. Veiligheidsmaatregelen bij lassen



Vóór de laswerken

- Zorg dat de flessen stevig met een veiligheidsketting aan de muur vastzitten ofwel op een speciaal daarvoor voorzien wagentje staan;
- leg acetyleenflessen nooit horizontaal neer. Verplaats gasflessen nooit al rollend;
- verwijder olie, vet,... van het lasoppervlak. Dat kan immers voor brandgevaar zorgen;
- verwijder alle brandbaar materiaal van de lasplaats en zorg voor goede ventilatie;
- zorg ervoor dat er een brandblusapparaat, branddeken en EHBO-set in de buurt is;
- voor het uitvoeren van laswerkzaamheden is veelal een heetwerkvergunning nodig

Tijdens de laswerken

- draag een lasbril of lasmasker;
- draag kledij met lange mouwen en broekspijpen. Draag geen nylonkledij;
- richt de vlam nooit op gasflessen of gasleidingen.

Opslag van gasflessen

- zorg dat de opslagruimte goed verlucht is;
- sla acetyleenflessen en zuurstofflessen gescheiden van elkaar op;
- sla lege en volle flessen gescheiden van elkaar op;
- voorkom directe inwerking van weersinvloeden (geen zon!);
- sla zuurstofflessen nooit in kelders of ondergrondse ruimten op.